

## **Informace o dosavadním pokroku v šetření**

Dražní inspekce v souladu § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb.), provádí šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události ze dne 6. 11. 2020, kdy v 7:55 h, na dráze železniční, kategorie celostátní, v železniční stanici Poříčany, 0. staniční koleji, v km 371,968, došlo ke srážce vlaku Os 9318 s nákladním automobilem.

V souladu s § 53e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. Dražní inspekce zveřejňuje informace o dosavadním pokroku v šetření a podstatných otázkách, které jsou jeho předmětem. V rámci šetření výše uvedené mimořádné události bylo doposud učiněno:

- ohledání místa mimořádné události;
- účast na komisionální prohlídce zúčastněných drážních vozidel;
- analýza podkladů vyžádaných od provozovatele dráhy, dopravce a Policie ČR;
- analýza dat zaznamenaných registračním rychloměrem zúčastněného drážního vozidla;
- analýza dat z tachografu nákladního automobilu;
- analýza podkladů a materiálů od zaměstnavatele zúčastněného řidiče;
- podání vysvětlení řidiče nákladního automobilu.

## **Information about the investigation progress**

Date of the occurrence: 6th November 2020

Location: Poříčany station

Description: collision of the regional passenger train No. 9318 with a lorry, which interfered to the structure gauge

ID of the occurrence: CZ-6367

As part of the investigation of the above-mentioned occurrence, it has been done so far:

- examination of the occurrence location;
- involvement on commission inspection of the participating rolling stocks;
- analysis of documentation from IM, RU and Police;
- analysis data recorded by registering speedometer of the participating locomotive;
- analysis data from tachograph of the lorry;
- analysis of documents and materials from employer of participating driver of the lorry;
- give explanation of driver of the lorry.

A draft investigation report of the above-mentioned occurrence is currently being prepared.