

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANFATTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	25.2.2010, 12.42		
Paikka: Plats: Location:	Pori Tattaritie/ Tattarin vartioimaton tasoristeys Pori Tattaritie/Tattari plankorsning, obevakad <i>Pori Tattaritie/Tattari level crossing, unprotected</i>		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Tasoristeysonnettomuus, henkilöauto – tavarajuna Olycka i plankorsning personbil – godståg <i>Level crossing accident, Car – Freight train</i>		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Tavarajuna 3862, Dv12 veturi ja 5 vaunua Godståg 3862, Dv12-diesellok + 5 vagnar <i>Freight train 3862, Dv12 diesel locomotive and 5 wagons</i>		
Ajoneuvo: Fordon: Road vehicle:	Henkilöauto Ford Mondeo, vuosimallia 1998 Personbil Ford Mondeo, årsmodell 1998 <i>Car Ford Mondeo, model 1998</i>		
		Junassa, I tåget, In the train	Ajoneuvossa, I fordonet, In the road vehicle
Junassa ja ajoneuvossa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	1	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:		1
Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:		1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:		1
Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:		0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:		0
Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:		
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:		
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rollingstock:	Veturin keulaan tuli vaurioita, henkilöauto romuttui täysin. Lokets frontparti fick smärre skador, bilen totalförstörts. <i>Minor damages to the locomotive front, the car entirely wrecked.</i>		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. Inga. <i>None.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. Inga. <i>None.</i>		