

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANDRIFTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	14.4.2010, 16.47		
Paikka: Plats: Location:	Karjaa, Leppämäentien tasoristeys, vartioimaton <i>Karjaa, Leppämäentie level crossing, unprotected</i>		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Tasoristeysonnettomuus, kiskobussi – henkilöauto <i>Level crossing accident, rail buss – car</i>		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Taajamajuna 389, kiskobussi Dm12 <i>Regional train 389, Dm12 rail bus</i>		
Ajoneuvo: Fordon: Road vehicle:	Maastohenkilöauto Mitsubishi Pajero, vuosimallia 1993 <i>Sport utility vehicle (SUV) Mitsubishi Pajero, 1993 model</i>		
		Junassa, I tåget, In the train	Ajoneuvossa, I fordonet, In the road vehicle
Junassa ja ajoneuvossa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	2	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	≈50	0
Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Kiskobussin keula vaurioitui, henkilöauto romuttui täysin <i>Slight damages to the rail bus nose, the car was completely wrecked.</i>		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei <i>None.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei <i>None.</i>		