

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANFATTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	14.4.2010, 16.47		
Paikka: Plats: Location:	Karjaa, Leskinen/Leppämäentien tasoristeys, vartioimaton Karjaa, Leskinen/Leppämentie plankorsning, obebakad <i>Karjaa, Leskinen/Leppämäentie level crossing, unprotected</i>		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Tasoristeysonnettomuus, taajamajuna – henkilöauto Olycka i plankorsning, lokaltåg – personbil <i>Level crossing accident, commuter train - car</i>		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Taajamajuna 389, Dm12-dieselmoottorivaunu Regionaltåg 389, Dm12-rälsbuss <i>Commuter train 389, Dm12-railbus</i>		
Ajoneuvo: Fordon: Road vehicle:	Maastohenkilöauto Mitsubishi PAJERO, vuosimallia 1993 Terrängpersonbil Mitsubishi PAJERO, årsmodell 1993 <i>SUV Mitsubishi PAJERO, model 1993</i>		
		Junassa, I tåget, In the train	Ajoneuvossa, I fordonet, In the road vehicle
Junassa ja ajoneuvossa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	3	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	~ 30–40	0
Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Taajamajunan keula vaurioitui, maastohenkilöauto romuttui täysin. Regionaltågets front skadades, terrängpersonbilen förstördes fullständigt. <i>The front of the commuter train was damaged; the SUV was wrecked beyond repair.</i>		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. Inga. <i>None.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. Inga. <i>None.</i>		