

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANDRIFTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	16.5.2010, 19.57		
Paikka: Plats: Location:	Kokemäki, Kasalantie / Koskisen tasoristeys, vartioimaton <i>Kokemäki, Kasalantie / Koskinen level crossing, unprotected</i>		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Tasoristeysonnettomuus, tavarajuna–henkilöauto <i>Level crossing accident, freight train – car</i>		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Tavarajuna 1654, Sr2-sähköveturi <i>Feright train 1654, Sr2 electric locomotive</i>		
Ajoneuvo: Fordon: Road vehicle:	Henkilöauto Nissan Primera 1.6LX, vuosimalli 1991 <i>Car Nissan Primera 1.6LX, 1991 model</i>		
		Junassa, i tåget, In the train	Ajoneuvossa, i fordonet, In the road vehicle
Junassa ja ajoneuvossa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	1	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	2
Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	1
Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	1
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Veturiin vähäisiä vaurioita, henkilöauto romuttui täysin. <i>Minor damages to the locomotive, car was entirely wrecked.</i>		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. <i>None.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. <i>None.</i>		