

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANDRIFTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	6.10.2007, 11.36		
Paikka: Plats: Location:	Kempele, Sohjanantie / Perälän tasoristeys, vartioimaton <i>Kempele, Sohjanantie / Perälä level crossing, unprotected</i>		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Tasoristeysonnettomuus, Pendolino-juna – henkilöauto <i>Level crossing accident, Pendolino train – car</i>		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Pendolino S52, Sm3-sähkömoottorijuna, 6 vaunua <i>Pendolino S52, Sm3 electric motor train, 6 cars</i>		
Ajoneuvo: Fordon: Road vehicle:	Henkilöauto Volkswagen Polo, vuosimalli 1998 <i>Car Volkswagen Polo, 1998 model</i>		
		Junassa, I tåget, In the train	Ajoneuvossa, I fordonet, In the road vehicle
Junassa ja ajoneuvossa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	3	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	38	0
Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	0
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	0
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rollingstock:	Veturin keula ja keulan laitteita vaurioitui, auto romuttui täysin. <i>Damages to the locomotive nose and the equipment of nose, the car entirely wrecked.</i>		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. <i>None.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. <i>None.</i>		