

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANFATTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	30.12.2008		
Paikka: Plats: Location:	Korvensuo–Haarajoki, rataosa Kerava–Hakosilta Korvensuo–Haarajoki, banavsnitt Kervo–Hakosilta <i>Korvensuo–Haarajoki, Kerava Hakosilta section of line</i>		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Vaaratilanne; JKV:n antama väärä opastintieto Tillbud, inkorrekt signaldata av ATP <i>Incident, wrong signal information of the ATP</i>		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:			
Junassa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:		
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:		
Henkilövahingot: Personskador: Injuries:	Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	
	Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	
	Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Ei. Inga <i>None.</i>		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. Inga. <i>None.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. Inga. <i>None.</i>		