

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANDRIFTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	24.3.2010, 13.26		
Paikka: Plats: Location:	Joensuu, ratapiha <i>Joensuu railway yard</i>		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Suistuminen <i>Derailment</i>		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Tavarajuna 4719, Dv12-dieselvehuri + 30 tavaravaunua <i>Freight train 4719, Dv12 diesel locomotive and 30 wagons</i>		
Junassa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:		1
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:		0
Henkilövahingot: Personskador: Injuries:	Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0
	Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0
	Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Yhden vaunun astin vääntyi. <i>Left end step of one wagon was bended.</i>		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Viisi vaihdetta ja yksi sähköratapylväs rikkoutuivat. <i>Five turnouts and one catenary pole were damaged.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. <i>None.</i>		