

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANDRIFTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	1.10.2009, 12.29		
Paikka: Plats: Location:	Korian liikennepaikka rataosalla Lahti–Kouvola Koria trafikplats på banavsnittet mellan Lahtis och Kouvola Koria station on the Lahti–Kouvola section of line		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Vaaratilanne, matkustajajunan ja tavarajunan törmäysvaara. Tillbud, risk för kollision mellan ett persontåg och ett godståg Incident, risk of collision of a passenger train and a freight train.		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Matkustajajuna IC6 – tavarajuna 2823 Persontåg IC6 – godståg 2823 Passenger train IC6 – freight train 2823		
Junassa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	2 + 2	
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	400 + 0	
Henkilövahingot: Personskador: Injuries:	Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0
	Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0
	Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Ei. Inga. None.		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. Inga. None.		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. Inga. None.		