

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANFATTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt: Date and time:	26.10.2017, 8.00	Paikka: Plats: Location:	Raasepori, Skogbyn tasoristeys, rataosa nro 142 Karjaa–Hanko (km 183+714) Raseborg, Skogby plankorsning, banavsnitt nr 142 Karis–Hangö (km 183+714) Raasepori, Skogby level crossing, line number 142, Karjaa–Hanko section of line (km 183+714)			
Tasoristeys- tyyppi: Pankorsningstyp: Type of level crossing:	☒ (6.6) Varoituslaitteeton, Obevakad, Passive ☐ STOP-merkki, STOP-märke, STOP sign ☐ (6.7)(b) Valo- ja äänivaroituslaitos, Lus- och ljudanläggning, Active, automatic with user-side warning ☐ (6.7)(c) Puolipuumilaitos, Halvbomsanläggning, Active, automatic with user-side protection ☐ (6.7)(d) Puolipuumilaitos + kulkutieriippuvuus, Halvbomsanläggning + tågvägsskydd, Active, automatic user-side protection and rail-side protection					
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Tasoristeysonnettomuus Plankorsningsolycka Level crossing accident					
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Matkustajajuna 382, Dm12-kiskobussi Persontåg 382, Dm12-rälsbuss Passenger train 382, Dm12 rail bus					
Ajoneuvo: Fordon: Road vehicle:	Maastokuorma-auto Sisu A2045 Terränglastbil Sisu A2045 Military off-the-road truck Sisu A2045					
	Junassa, i tåget, In the train		Ajoneuvossa, i fordonet, In the road vehicle			
	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	Matkustajia: Passagerare: Passengers:		
Junassa ja ajoneuvossa: Antalet personer ombord: Persons on board:	1	15	1	7		
Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	0	1	0	3		
Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	0	0	1	2		
Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	0	0	0	2		
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Dm12-kiskobussin keulavaurio. Maastokuorma-auto romuttui täysin. Rälsbusens frontparti fick skador. Terränglastbilen blev totalförstörd. Front end damage to Dm12 rail bus. Military off-the-road truck was wrecked totally.					
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. Inga. None.					
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. Inga. None.					
Häiriöt liikenteelle: Trafikstörningar: Disturbances of traffic:	Rataosuus Tammisaari–Hanko pois liikennekäytöstä 6,5 tuntia. Banavsnittet Ekenäs–Hangö var ur bruk i 6,5 timmar. Track between Tammisaari and Hanko out of service 6.5 hours.					