

YHTEENVETOTAULUKKO – DATA SUMMARY

Aika: <i>Date and time:</i>	3.2.2016, 8.09			
Paikka: <i>Location:</i>	Uimaharju (rataosa nro 701), km 673+930. Uimaharju, (line number 701), km 673+930			
Onnettomuustyyppi: <i>Type of accident:</i>	Henkilövahinko-onnettomuus, jossa on osallisena liikkeessä olevaa liikkuvaa kalustoa – Junan törmääminen ratatyöntekijään. Accident to persons involving rolling stock in motion – Track worker hit by a train.			
Junan tyyppi ja numero: <i>Train type and number:</i>	Taajamajuna 760, DM12-kiskobussi Regional train 760, Dm12 rail bus			
		Henkilö-kuntaa: <i>Crew:</i>	Matkus-tajia: <i>Passengers:</i>	Muita: <i>Others:</i>
Junassa: <i>Persons on board:</i>		1	24	0
Henkilövahingot: <i>Injuries:</i>	Kuollut: <i>Fatally injured:</i>	0	0	0
	Vakavasti loukkaantunut: <i>Seriously injured:</i>	0	0	1
	Lievästi loukkaantunut: <i>Slightly injured:</i>	0	0	0
Kalustovauriot: <i>Damages of rolling stock:</i>	Ei. None.			
Ratavauriot: <i>Damages on track equipment:</i>	Ei. None.			
Muut vauriot: <i>Other damages:</i>	Kannettava maatutka rikkoutui. Portable earth radar was damaged.			
Häiriöt raideliikenteelle: <i>Disturbances of traffic:</i>	Onnettomuudesta aiheutui 20 min liikennekatko. Traffic at the accident site was interrupted for 20 minutes.			